



駐車場：砂利流され



おおみねの丘トイレ：入口急斜面



感性トレイル：遊歩道えぐられ




感性トレイル：倒木・歩道崩落



感性トレイル：木橋入口崩落



杉の沢：川底流掘削流出



ジグザグ入口：土砂堆積




ひねり沢：遊歩道えぐられ



ひねり沢：遊歩道えぐられ




ひねり沢：遊歩道えぐられ




ひねり沢：遊歩道が川に



ひねり沢：蛍の里土砂堆積



ひねり沢：木道下えぐられ



ひねり沢：蛍の里土砂堆積



ひねり沢：下流ダム土砂堆積



杉の沢～ひねり沢：遊歩道えぐられ

台風13号による「ひねり沢」被害状況

(鈴木)

(令和5年9月8,9日、気圧：1,000hPa、雨量100mm/時、270mm/日)



風の谷～ビオトプ中間



ビオトプ手前の状況



上流から2番目の橋状況



最上流の橋の状況



トンネル-橋間道路流出



トンネルから最初の橋手前
道路が削れ取られている



上から2番、3番橋
間の状況





「おおみね」渡り橋状況
橋げた迄土砂堆積



ひねり沢からジグザグ
渡り場所、女、子供無理



砂防ダム上流の状況
流路が変わっている



木道橋の状況
水路が橋下に変る



木道橋付近の流路変更
水流が橋寄りに変る



木道橋下の流れ
水流が変わり、木材集積

お知らせとお願い

台風 13 号の影響により、助川山市民の森全体で立入禁止の措置をしていましたが、
管理道路（山頂までの外周舗装路）の徒歩
による通行に限り、利用可といたします。

なお、各トレール（みはらし・ひねり沢
トレール）は、甚大な被害が発生しており、

利用者の安全が確保できないため、引き続き、当分の間、立ち入らないで**ください。**

この規制中に各トレールに立ち入った場合において発生した一切の事故やけが、その他トラブルなどの責任は負いかねます。

日立市都市整備課